

Требования к макетам

Макеты в печать должны быть предоставлены в векторных программах (Corel, Illustrator) с расширениями cdr, ai, pdf, eps. Если же это растровое изображение, то оно должно иметь разрешение не менее 72 пикселей на дюйм, с расширениями tiff и psd (если файл с дальнейшей резкой – обязательно в слоях).

Макеты в печать отправляют с расширениями cdr и tiff.

Макеты для резки только с расширением cdr.

Подготовка на печать

Если макет в cdr, открываем его в программе Corel, проверяем размер, очерчиваем границу печати линией толщиной 0,25мм, отправляем на печать.

Если макет в ai, pdf, eps, экспортируем файлы в Corel, проверяем размер, очерчиваем границу печати линией толщиной 0,25мм, отправляем на печать.

Подготовка на резку

В открытом файле, создаем новый слой называем его резка, помещаем в него линию реза и убираем слой на задний план.

(P.S. изображение должно быть больше контура реза на 2-5мм по периметру.)

Подготовка на печать с дополнительным белым слоем

В открытом файле, создаем новый слой называем его Белый. Дублируем изображение и закрашиваем его в черный цвет.